



CTC - Tabela de Serviços



Revisão Suspensões (32, 36 e 40mm) R\$ 105,00	Revisão de Shock Traseiro (Linha Float) R\$ 90,00	Peças :
<p style="text-align: center;">Descrição</p> <ul style="list-style-type: none">• Suspensões 32, 36 e 40mm;• Desmontagem completa;• Remoção do óleo antigo do cartucho hidráulico;• Limpeza completa de todas as peças internas;• Verificação das canelas;• Verificação das buchas (Lower leg bushings);• Verificação dos tubos;• Lubrificação das peças internas (lubrificantes originais Fox);• Troca do Óleo por Fox Suspension Fluid original com aferição de nível por proveta graduada;• Adição de lubrificante Fox Float Fluid;• Remontagem;• Aferição do aperto dos topcaps e bottom nuts com utilização de torquímetro profissional;• Calibragem de acordo com o cliente (SAG);• Diagnóstico do estado geral da suspensão;• Garantia de 60 dias sobre o serviço. <p style="text-align: center;">Serviços cobrados à parte :</p> <ul style="list-style-type: none">• Serviço de abertura do cartucho : R\$ 50,00• Serviço de ajuste da câmara Talas : R\$ 50,00	<p style="text-align: center;">Descrição</p> <ul style="list-style-type: none">• Desmontagem completa;• Limpeza completa de todas as peças internas;• Desmontagem dos anéis de vedação (Orings e Qrings);• instalação do kit completo de reparo, Orings e Qrings por modelos Fox originais (Fox Float Rebuild Kit) - vendido separadamente;• Lubrificação das peças internas com Fox Float Fluid;• Adição de lubrificante Fox Float Fluid na câmara Air Sleeve;• Remontagem completa;• Calibragem de acordo com o cliente (SAG);• Diagnóstico do estado geral do shock;• Garantia de 60 dias sobre o serviço.	<p style="text-align: center;">Suspensões :</p> <p style="text-align: center;">Retentores Originais Fox</p> <ul style="list-style-type: none">• 32 mm : R\$ 110,00• 36 mm : R\$ 150,00• 40 mm : R\$ 150,00 <p style="text-align: center;">Buchas (lower leg bushings)</p> <ul style="list-style-type: none">• 32 mm : R\$ 215,00• 36 mm : R\$ 215,00• 40 mm : R\$ 215,00 <p style="text-align: center;">Shock Traseiro :</p> <ul style="list-style-type: none">• Fox Float Rebuild : R\$ 95,00• Buchas (alumínio) : R\$ 60,00 (par) <p style="text-align: center;">Outras peças :</p> <ul style="list-style-type: none">• Consulte-nos

Política para lojista : Revisão de suspensão : R\$ 90,00
Revisão de shock traseiro : R\$ 80,00
Peças : 10% de desconto